

CLAAS Keilriemen 664.015.1 für Dominator/ Commander [ADVDEM0021628]

Baujahr:

Datum: 17.04.2024

Bauart:

Mähdrescherteile

Kategorie:

Sonstiges

76,⁰⁰ €

zzgl. MwSt. 19% (90,⁴⁴ € Brutto)

Ausstattungen

Beschreibung

- Bereitschaftspauschale Ersatzteile 50 € + MwSt. (außerhalb der Öffnungszeiten)
- Aufschlag Notdienst Werkstatt / Werktag 30% , Sonn-und Feiertag 50 %